

AE 0325.00.00

Перв. примен.

Справ. №





Подп. и дата

Инд. № д.ц.д.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



- 1. * Размеры для справок
- 2. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- 3. Сварка полуавтоматическая в среде защитных газов по ГОСТ 14771-76.
- 4. Облой, окалину удалить.

					AE 0325.00.00			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							3614,8	1:40
Проб.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						"000" КМЗ		
Н.контр.								
Утв.								